



Panamá, 14 de julio del 2020.

Certificate

COMPENDIO INFORME DE ENSAYO No. 811-B
LABORATORIO AMBIENTAL
REPORTE FINAL DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUAL Y AGUA DE MAR

Nombre de la Empresa: Minera Panamá S.A.
Responsable del Proyecto: Francisco Solis
Fecha de Recepción de la Muestra: 30 de junio del 2020.
Fecha de Análisis de la Muestra: 30 de junio al 14 de julio 2020.
Trabajo No.: PAN-LAB2-811-2020.

A. Introducción

Este documento contiene los resultados de los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados a las muestras de aguas residuales y agua de mar colectadas en las áreas operativas de Minera Panamá y la comparación de estos resultados con los Límites Máximos Permitidos con la normativa DGNTI-COPANIT-35-2019, CIU 3510 – Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, este monitoreo es realizado con una frecuencia de cuatro (4) veces al mes.

B. Descripción del Análisis

Se realizó la determinación de parámetros **Fisicoquímicos, Aceites y Grasas, Temperatura y metales** sobre dos (2) muestras de **Agua Residual y Agua de Mar – PACO** identificadas por el cliente como: **WW-PACO2-001 y MW-PACO-001** denominadas por el laboratorio como:

Tabla 1. Descripción de muestras:

Sitio	Código de Muestra	Fecha / Hora
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-811-M2	29/06/2020; 06:49
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-811-M2	29/06/2020; 08:47
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-811-M2	29/06/2020; 10:47
WW-PACO2-001 (Simple)	LAB2-811-M2	29/06/2020; 13:25
WW-PACO2-001 (Compuesta) (muestra conformada por las cuatro primeras muestras)	LAB2-811-M2	29/06/2020; 13:25
MW-PACO-001 (simple)	LAB2-811-M3	29/06/2020; 10:23
MW-T1-001	LAB2-811-M4	29/06/2020; 10:09

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



C. Métodos de Análisis

Los análisis químicos, físicos y microbiológicos realizados, se llevaron a cabo de acuerdo a los procedimientos del Manual “Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater” y el método EPA 200.7. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por: Lic. Ariel García, Lic. Lorena Moreno, Lic. Estefanía Ayala.

D. Muestreo

La toma de muestra fue realizada el día **29 de junio de 2020** en el periodo comprendido entre **06:43 a 13:10**, por **el Interesado**.

E. Coordenadas Geográficas

Tabla 2. Ubicación Geográfica

Este	Norte	Sitio
533512	997134	WW-PACO2-001
533362	996976	MW-PACO-001
533271	997115	MW-T1-001



F. Tabla 3. Listado de parámetros analizados y límites de detección

Parámetros	Equipo Utilizado	Metodología Utilizada	Límite de Detección	Tipo de Muestra
1. Aceite y Grasas (mg/L)	Balanza Analítica	SM-5520-B	<2,0	Simple
2. Coliformes Totales (NMP/100mL)	Incubadora	SM-9223 B	<1,0	Simple
3. DBO ₅ (mg O ₂ /L)	Medidor de Oxígeno Disuelto	SM-5210-B	<2,0	Simple
4. DQO (mgO ₂ /L)	Espectrofotómetro	SM-5220-D m	<4,0	Compuesta
5. Fósforo Total (mg/L)	Espectrofotómetro Prove 600	SM-4500-P-D	<0,5	Compuesta
6. Hidrocarburos Totales (mg/L)	Cromatografía de Gases Detector de FID	EPA-8015-B	<0,05	Simple
7. Nitrógeno Total (mg N _T /L)	Espectrofotómetro Prove 600	Spectrophotometric Method-DIN-EN-ISO 11905-1	<0,5	Compuesta
8. Sólidos Suspendidos (mg/L)	Balanza Analítica	SM-2540-D	<1,0	Compuesta
9. Arsénico (mg As/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,010	Compuesta
10. Cadmio (mg Cd/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0009	Compuesta
11. Cobre (mg/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,009	Compuesta
12. Cromo (mg Cr/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,05	Compuesta
13. Hierro (mg Fe/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<1,0	Compuesta
14. Mercurio (mg Hg/L)	CVAA	EPA 7470A m	<0,0001	Compuesta
15. Plomo (mg Pb/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,0050	Compuesta
16. Zinc (mg Zn/L)	ICPMS	EPA 6020B m	<0,050	Compuesta
17. Cromo Hexavalente (mg Cr ⁶⁺ /L)	IC	EPA 7199 m	<0,0025	Compuesta

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).

G. Registro Fotográfico




Fig. 1. Punto identificado como WW-PACO2-001



Fig. 2. Punto identificado como MW-PACO-001



Fig. 3. Punto identificado como MW-T1-001



H. Resultados Obtenidos

Tabla 4. Caudales de descarga del punto WW-PACO2-001 (LAB2-811-M2).

	Hora	Caudal m ³ /h
WW-PACO2-001	07:00	28159
	09:00	27650
	11:00	27775



Tabla 5. Resultado obtenido para las muestras

Parámetros	Unidades	Muestra Agua Residual LAB2-811-M2 WW-PACO2-001 (29/06/2020)	Muestra Agua de Mar LAB2-811-M3 MW-PACO-001 (29/06/2020)	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
* Aceite y Grasas	mg/L	<2,0	<2,0	20
Cloro Libre Residual	mg/L	0,05	0,05	1,5
* Coliformes Totales	NMP/100mL	<10	336	1000
* DBO ₅	mg O ₂ /L	<2,0	<2,0	50
** DQO	mg O ₂ /L	150	140	100
* Fósforo Total	mg/L	<0,5	<0,5	10
* Hidrocarburos Totales	mg/L	<0,05	<0,05	5
* Nitrógeno Total	mg N _T /L	0,6	<0,5	15
pH	Unidad de pH	6,88	7,89	5,5 – 8,5
* Sólidos Suspendidos	mg/L	23	24	35
Temperatura	°C	37,36	31,45	± 3°C de la T.N
** Arsénico	mg As/L	<0,01	<0,01	0,5
** Cadmio	mg Cd/L	<0,0009	<0,0009	0,01
** Cobre	mg Cu/L	<0,009	<0,009	5
** Cromo	mg Cr/L	<0,05	<0,05	1
** Hierro	mg Fe/L	<1,0	<1,0	5
** Mercurio	mg Hg/L	<0,0001	<0,0001	0,001
** Plomo	mg Pb/L	<0,005	<0,005	0,050
** Zinc	mg Zn/L	<0,05	<0,05	3
** Cromo Hexavalente	mg Cr ⁶⁺ /L	<0,0025	<0,0025	0,05

Nota: Alcance de la Acreditación.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (*) se encuentran acreditadas bajo la norma ISO/IEC 17025.

Las pruebas señalizadas con un asterisco (**) se encuentran subcontratadas

Las pruebas sin asterisco () información proporcionada por el interesado.



Tabla 6. Diferencia de temperatura en zona de mezcla de la descarga con el agua mar.

Temperatura (°C) Zona de Mezcla MW-T1-001	Temperatura (°C) Entrada MW-PACO-001	Diferencial de Temperatura	Reglamento Técnico DGNTI-COPANIT 35-2019
29,95	31,45	-1,5	± 3°C de la T.N



I. Control de la Calidad

Todos los ensayos son evaluados por medio del uso de **Materiales de Referencia Certificados (MRC's)**, con fechas vigentes y Trazables al **National Institute of Standards & Technology (NIST)**.

Como una medida de control en la toma de decisiones, **INSPECTORATE PANAMA**, División Ambiental, utiliza en cada lote de análisis una muestra de concentración conocida para determinar índices de recuperación, los cuales son evidencia del desempeño aceptable de nuestras operaciones. Si la recuperación del patrón está entre **90% y 110%**, se acepta el lote de análisis. En caso contrario, se rechaza y se analiza nuevamente.

Laboratorio Ambiental
Lic. Ariel García
Idoneidad 0812
Registró 0909

---FIN DEL INFORME---

All Operations to be carried out in accordance with Bureau Veritas Commodities
Division General Conditions of Services (2014 Edition)
An electronic version can also be viewed on our company website
http://www.inspectorate.com/general_conditions_of_service

Los resultados obtenidos son aplicables a las muestras recibidas. Prohibida la reproducción parcial de los resultados, sólo se pueden reproducir los resultados con autorización del cliente. Los métodos acreditados están respaldados por el Consejo Nacional de Acreditación, conforme a la Norma DGNTI-COPANIT-ISO 17025 como Laboratorios de Ensayo, en las instalaciones ubicadas en Albrook (Panamá).



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-29062020_2

2

ENVÍAR INFORME DE ENSAYO A:				Refrigerar 4°C	(NH4)2SO4	Refrigerar 4°C	HNO3 2ptl - refrigerar	Refrigerar 4°C	Refrigerar 4°C	H2SO4 - Refrigeración	MUESTRA FILTRADA EN CAMPO
CLIENTE	Cobre Panamá			1 L BP	120 ML	200 ML	3 L BP	1 L BP	1 L BP	500 m. AMBIAZ	TIPO DE ENVASES
CONTACTO	Hernan Castro / Francisco Solis			TSS	Cromo Hexavalente Cr6+	COLIFORMES TOTALES	Metales Totales	pH, temperatura, DBO5, Cloro Residual	Aceites y Grasa - HCT	DOO.P TOTAL N. TOTAL	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica										
TELÉFONO:	(507) 380 5952 / 380-5978										
E-MAIL	guillermo.castro@qm.com / francisco.solis@qm.com										
FACTURAR A:											
Razón Social:	Minera Panamá S.A.										
Dirección:	Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica										
Teléfono:	46503 96 303869 - Celular Verónica Solís 99 99										
Contacto:	Alejandro Chambi - alexandro.chambi@qm.com										
Teléfono:	(507) 294 5750										
DATOS DEL PROYECTO											
Proyecto:	Cobre Panamá										
Laboratorio:	INSPECTORATE PANAMA										
Contratante:	PROYECTO No.										
Administrado por:	Victor Ruiz										
Responsable:	Victor Ruiz										
ESTACIÓN DE MUESTREO:	MATRIZ	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	CODIGO DE LABORATORIO							
WW-PACO2-001	WW	29/06/2020	6:49 8:47 10:47 13:25	811-M2C	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Descarga Paco
WW-PACO2-001	WW	29/06/2020	13:25	811-M2		✓	✓	✓	✓	✓	Descarga Paco

OBSERVACIONES:

DATOS DE ENVÍO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)

Cambio de Transporte (si aplica)

Entregado por:

Entregado a:

Entregado por:

Fecha (dd/mm/aaaa)

29/06/2020

Entregado a:

Hora (hh:mm)

15:00

En buen estado:

SI

No

CONDICIÓN DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)

Hora de Recepción (hh:mm):

03:00

°C

Fecha Recepción (dd/mm/aaaa):

30 de 2020

Temperatura de conservación en el cooler recibido:

12

En buen estado:

SI

No

Recipiente apropiado:

SI

No

Dentro del tiempo de conservación:

SI

No

Correctamente preservadas / Setto Custodia

SI

No



BUREAU
VERITAS



FIRST QUANTUM
MINERALS LTD

Cobre Panamá

CODIGO CADENA DE CUSTODIA

Hoja N° 1 de 1

Cadena de custodia # día

HCC-29062020_3

3

ENVIAR INFORME DE ENSAYO A:

CLIENTE: Cobre Panamá
CONTACTO: Hernan Castro / Francisco Solis
DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
TELÉFONO: (507) 380-5952 / 380-5978
E-MAIL: herman.castro@fqm.com; francisco.solis@fqm.com

FACTURAR A:

PAÍS/ON SOCIA: Minera Panama S.A.
DIRECCIÓN: Torre de Las Américas, Torre A, Piso 21, Punta Pacifica
RUC: 16505 96 103859 Dígito Verificador (D.V.) 90
CONTACTO: Alejandro Chamblé alejandro.chamblé@fqm.com
TELÉFONO: (507) 294-5750

DATOS DEL PROYECTO:

PROYECTO: Cobre Panamá
LABORATORIO: INSPECTORATE PANAMA
CONTRATO: PRESUPUESTO No
AJUSTADO POR: Victor Ruiz
REGLAMENTO: Victor Ruiz

ESTACIÓN DE MUESTREO	MATRIZ	FECHA DE MUESTREO	HORA (hh:mm)	CODIGO DE LABORATORIO
MW-PACO-001	MW	29/06/2020	10:23	811-M3

HNO3-2pH + refrigerar

1 L BP

Metales Totales

S/

(NH4)2SO4

120 Ml

Cromo Hexavalente Cr6+

S/

Refrigerar 4°C

200Ml

COLIFORMES TOTALES

S/

Refrigerar 4°C

1 L BP

TSS, pH, temperatura, DBOS, Cloro Residual

S/

Refrigerar 4°C

1 L BP

Aceites y Grasa

S/

H2SO4 + Refrigeración

500 ml AMBAL

DDO.P.TOTAL,N.TOTAL - HCT

S/

MUESTRA

MUESTRA FILTRADA
EN CAMPO

TIPO DE ENVASES

PARA MUESTREO

OBSERVACIONES

Agua de Mar

OBSERVACIONES:

DATOS DE ENVIO: (INDICADOS POR EL CLIENTE)

Cambio de Transporte (si aplica)

Entregado por:

Victor Ruiz

Entregado a:

Entregado por:

Fecha (dd/mm/aaaa):

29/06/2020

Entregado a:

Andrés Juan Troncoso

Hora (hh:mm):

15:00

En buen estado:

Si

No

CONDICION DE RECEPCION DE LA MUESTRA (PARA USO DEL LABORATORIO)

Hora de Recepcion (hh:mm):

06:30

°C

Fecha Recepcion (dd/mm/aaaa):

30/06/2020

Temperatura de conservación en el cooler recibido:

12

En buen estado:

Si

No

Recipiente apropiado:

Si

No

Dentro del tiempo de conservación:

Si

No

Correctamente preservadas / Sello Custodia

Si

No



BUREAU
VERITAS